


物件名	部屋番号	借主氏名〈企業名〉
nabi 金山・白金	107	株式会社〇〇〇〇社
入居日	令和 4 年 3 月 2 日	
作成日	令和 4 年 3 月 25 日	



入居時写真




	撮影場所	107
	撮影年月日	2022年3月5日
	撮影箇所	
内容説明		
<p>全体 赤丸内 汚れあり</p>		




	撮影場所	107
	撮影年月日	2022年3月5日
	撮影箇所	物件見取り図A
内容説明		
<p>床面：蓋無し（中央）</p>		

 	撮影場所	107
	撮影年月日	2022年3月5日
	撮影箇所	物件見取り図B
内容説明		
窓全体：ブラインド 正常		

 	撮影場所	107
	撮影年月日	2022年3月5日
	撮影箇所	物件見取り図B
内容説明		
窓全体：ブラインド ハネ箇所アリ 開閉時左右のずれアリ		
		

 	撮影場所	107
	撮影年月日	2022年3月5日
	撮影箇所	物件見取り図C
内容説明		
窓： 駆動部 開閉可		
金山		

	撮影場所	107
	撮影年月日	2022年3月5日
	撮影箇所	物件見取り図D
	内容説明	
<p>窓：ハンドル 開閉可</p> <p>金山</p>		
	撮影場所	107
	撮影年月日	2022年3月5日
	撮影箇所	物件見取り図D
	内容説明	
<p>窓：ハンドル 開閉可</p> <p>白金</p>		
	撮影場所	107
	撮影年月日	2022年3月5日
	撮影箇所	物件見取り図D
	内容説明	
<p>ブラインド紐：一部消耗アリ</p>		

	撮影場所	107
	撮影年月日	2022年3月5日
	撮影箇所	物件見取り図E
	内容説明	
分電盤内 電話回線 状態		
	撮影場所	107
	撮影年月日	2022年3月5日
	撮影箇所	物件見取り図F
	内容説明	
壁 : 部分汚れアリ		
	撮影場所	107
	撮影年月日	2022年3月5日
	撮影箇所	物件見取り図G
	内容説明	
床 : 部分汚れアリ		